

## Λάθος φορά τοποθέτησης δίσκου στο σετ LUK 624 3309 00

Κατασκευαστής οχήματος: FORD

Μοντέλα: TRANSIT

Κινητήρες : E5FA, E5FC

Κωδικοί ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ 079329

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δίσκος κατασκευασμένος από τη LUK αναγράφει **ΛΑΘΟΣ τη φορά τοποθέτησης του δίσκου**, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να μπει ανάποδα, προκαλώντας καταστροφή στο αυτορρυθμιζόμενο πλατό.

Η σωστή φορά τοποθέτησης φαίνεται παρακάτω



ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (GEARBOX SIDE)

Η ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΥΡΑ ΒΟΛΑΝ  
(FLYWHEEL SIDE)

**ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΛΑΝ!!!**